

Wyjaśnienie treści zapytania ofertowego z 9 lutego 2023 r.

Dotyczy zapytania ofertowe nr WRPO/1/2023 wg zasady konkurencyjności z 6 lutego 2023 r. na „Prace budowlane realizowane w ramach zadania pn. Termomodernizacja Kościoła świętej Doroty w Grochowach”

PYTANIE

Proszę o wyjaśnieni jakie uprawnienia powinien posiadać kierownik robót?

W treści zapytania widnieje zapis, że wykonawca musi dysponować osobą przewidzianej do kierowania pracami, posiadającej kwalifikacje zawodowe, o których mowa w art. 37a ustawy, natomiast zgodnie z treścią decyzji konserwatora zabytków 37c.

ODPOWIEDŹ

Odpowiadając na zapytanie z dnia 8 lutego 2023 r. wyjaśniam, że Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował osobą przewidzianą do kierowania pracami, posiadającą kwalifikacje zawodowe, o których mowa w art. 37c ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 840), zgodnie z którym robotami budowlanymi kieruje albo nadzór inwestorski wykonuje, przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru osoba, która posiada uprawnienia budowlane określone przepisami Prawa budowlanego oraz która przez co najmniej 18 miesięcy brała udział w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury. W treści Zapytania dokonano zmiany polegającej na sprostowaniu omyłki pisarskiej w tym zakresie.

Ks. Adam Grabowski - proboszcz